



## Sockelelemente

Element:  
Sockelleisten ohne Wärmedämmung,  
Kupfer

## Allgemein

Objekt:  
Renovation Werkgebäude

Adresse:  
Länggenstrasse 22  
8184 Bachenbülach ZH  
Schweiz

Kontaktperson:

Telefon:

Baujahr:  
1986

## Plinthes

Elément:  
Plinthes sans isolation thermique,  
cuivre

## Généralités

Objet:  
Rénovation centre d'entretien

Adresse:  
Länggenstrasse 22  
8184 Bachenbülach ZH  
Suisse

Personne à contacter:

Téléphone:

Année de construction:  
1986

## Am Bau beteiligte

Verarbeiter:  
Isomat Bau AG, Zürich

Systemhalter:  
Wancor AG, Regensdorf

Architekt:  
Kurt Huber, Bachenbülach

## Associé à la construction

Entrepreneur:  
Isomat Bau AG, Zürich

Opérateur du système:  
Wancor AG, Regensdorf

Architecte:  
Kurt Huber, Bachenbülach

## Weitere Produkte

Elemente:

System:  
EPS weiss

## Autres produits

Eléments:

Système:  
EPS blanc

## Beschreibung:

Leistungen Dosteba:  
Beratung  
Ausmass  
Herstellung  
Lieferung

Spezielles:  
Fassadensanierung im Jahr 2002.  
Die Sockelelemente wurden nicht ersetzt.

## Description:

Prestations Dosteba:  
Conseil  
Métré  
Fabrication  
Livraison

Spécial:  
Assainissement de façades en 2002.  
Les plinthes n'ont pas été remplacées.